

Relatório Fotográfico

Necessidade de recuperação do revestimento dos tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e ácido fluorsilícico das Eta's Cobi, Vale Esperança, Carapina e Santa Maria, Sistema de Produção de Água – ES



Foto 1 – Manutenção preventiva nos tanques em fibra de vidro que armazenam sulfato de alumínio (2 unidades) e ácido fluorsilícico (2 unidades) – **Eta Cobi**



Foto 2 – Manutenção preventiva nos tanques em fibra de vidro que armazenam ácido fluorsilísico (3 unidades) – **Eta Vale Esperança**

Relatório Fotográfico

Necessidade de recuperação do revestimento dos tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e ácido fluorsilícico das Eta's Cobi, Vale Esperança, Carapina e Santa Maria, Sistema de Produção de Água – ES



Foto 3 – Manutenção corretiva nos tanques em concreto armado que armazenam sulfato de alumínio (5 unidades), incluindo a aplicação de revestimento em fibra de vidro – **Eta Vale Esperança**



Foto 4 – Condição atual das paredes dos tanques em concreto armado que armazenam sulfato de alumínio – **Eta Vale Esperança**

Relatório Fotográfico

Necessidade de recuperação do revestimento dos tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e ácido fluorsilícico das Eta's Cobi, Vale Esperança, Carapina e Santa Maria, Sistema de Produção de Água – ES



Foto 5 – Condição atual das paredes dos tanques em concreto armado que armazenam sulfato de alumínio – **Eta Vale Esperança**



Foto 6 – Manutenção corretiva e preventiva nos tanques em fibra de vidro que armazenam sulfato de alumínio (2 unidades) – **Eta Santa Maria**

Relatório Fotográfico

Necessidade de recuperação do revestimento dos tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e ácido fluorsilícico das Eta's Cobi, Vale Esperança, Carapina e Santa Maria, Sistema de Produção de Água – ES



Foto 7 – Manutenção corretiva e preventiva nos tanques em fibra de vidro que armazenam ácido fluorsilícico (2 unidades) – **Eta Santa Maria**



Foto 8 – Manutenção corretiva e preventiva nos tanques em fibra de vidro que armazenam ácido fluorsilícico (2 unidades) – **Eta V**

Relatório Fotográfico

Necessidade de recuperação do revestimento dos tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e ácido fluorsilícico das Eta's Cobi, Vale Esperança, Carapina e Santa Maria, Sistema de Produção de Água – ES



Foto 9 – Manutenção corretiva nos tanques em concreto armado que armazenam sulfato de alumínio (4 unidades), incluindo a aplicação de revestimento em fibra de vidro – **Eta V**



Foto 10 – Condição atual das paredes dos tanques em concreto armado que armazenam sulfato de alumínio – **Eta V**

Relatório Fotográfico

Necessidade de recuperação do revestimento dos tanques de armazenamento de sulfato de alumínio e ácido fluorsilícico das Eta's Cobi, Vale Esperança, Carapina e Santa Maria, Sistema de Produção de Água – ES



Foto 11 – Condição atual das paredes dos tanques em concreto armado que armazenam sulfato de alumínio – **Eta V**

Data: 06/12/10

Engº Elicarlos Vionet Scaramussa Correia
Analista de Gestão - O-DMP