








ANEL DE PROTEÇÃO
ESCALA 1/75




NUMEROS	TITULOS	Nº LOCAL	DISCIPLINAR	REVISAO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

DETAILHE 3
CONEXAO AO PAINEL




NUMEROS	TITULOS	Nº LOCAL	DISCIPLINAR	REVISAO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

DETAILHE 5
HASTE DE COBRE - COM INSPECÇÃO



TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
1	1	TERMINAL A COMPRESSÃO TIPO 'VA-L50'	folham
2	1	CAPO DE COBRE Nº	1/4"x4"
3	1	PARAFUSO DE CARRA SCAVADA	1/4"
4	1	ARRUELA DE PRESSÃO	1/4"
5	1	ARRUELA LISA	1/4"
6	1	PERÇA SCAVADA	1/4"
7	1	SWT CONECTOR DE PROTEÇÃO SCAVADA	50mm
8	1	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO BAI	21-67mm

DIAGRAMA UNIFILAR - EEEB-6



LEGENDA
HASTE DE COBRE COM CAVA DE INSPECÇÃO
HASTE DE COBRE - 3 METROS
CAPO DE COBRE NO ENTERRAMENTO

NOTAS:

- 01 - O CAPO DE COBRE DEVE SER INSTALADO A UMA PROFUNDIDADE DE 0,30M.
- 02 - A RESISTÊNCIA DO ANEL DE PROTEÇÃO DEVE SER, EM QUALQUER PUNTO DO ANEL, MENOR DO QUE A RESISTÊNCIA DO CAPO DE COBRE.
- 03 - AS CONEXÕES DEVE SER FEITAS DE MANEIRA QUE NÃO DEIXE O ANEL ABERTO PARA ATERRAMENTO.
- 04 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 05 - TODAS FIBRAS DA ESTACÃO ELÉTRICA DEVE SER CONECTADAS A UMA MALHA DE ATERRAMENTO, QUE DEVE SER FEITA COM CAVAS E PORTES, CAVAS DE PASSAGEM, PORTES E MANGUEIRAS ETC.
- 06 - CAVAS DE PASSAGEM DEVE SER FEITAS COM CAVAS DE 100MM DE DIÂMETRO.
- 07 - O ANEL DE PROTEÇÃO DEVE SER CONECTADO POR UMA MALHA DE TERRA, E CONSIDERAR A MALHA DE TERRA DA CONCESSIONÁRIA SE EXISTIR.
- 08 - O ANEL DE PROTEÇÃO DEVE SER INSTALADO COM O ATERRAMENTO DA FONTE DE ENERGIA.
- 09 - É PROIBIDA A PRESENÇA DE MATERIAS INFLAMÁVEIS OU EXPLOSIVOS PRÓXIMOS AS INSTALAÇÕES.
- 10 - APÓS ESPALVAR O ATERRAMENTO DEVE SER FEITA A VERIFICAÇÃO DO TERRENO E INSTALAÇÃO DA MALHA DE TERRA CONFORME ESTADOS.

PROJETO	REVISÃO	DATA	PROJETO	REVISÃO	DATA
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		
37			37		
38			38		
39			39		
40			40		
41			41		
42			42		
43			43		
44			44		
45			45		
46			46		
47			47		
48			48		
49			49		
50			50		
51			51		
52			52		
53			53		
54			54		
55			55		
56			56		
57			57		
58			58		
59			59		
60			60		
61			61		
62			62		
63			63		
64			64		
65			65		
66			66		
67			67		
68			68		
69			69		
70			70		
71			71		
72			72		
73			73		
74			74		
75			75		
76			76		
77			77		
78			78		
79			79		
80			80		
81			81		
82			82		
83			83		
84			84		
85			85		
86			86		
87			87		
88			88		
89			89		
90			90		
91			91		
92			92		
93			93		
94			94		
95			95		
96			96		
97			97		
98			98		
99			99		
100			100		