


ANEL DE PROTEÇÃO
ESCALA 1/75

DETALHE 1 – SOLDA EXOTÉRMICA TIPO GT + TA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SOLDA TA	Pc	02
2	MOLEDE PARA SOLDA TA	Pc	01
3	MOLEDE PARA SOLDA GT	Pc	01
4	SOLDA GT	Pc	02


DETALHE 1 – SOLDA EXOTERMICA TIPO GT + TA



DETALHE 2
SOLDA EXOTÉRMICA "GT" NA HASTE DE TERRA


Diagrama de uma janela com as seguintes peças rotuladas:

- VITÃO DO PISO
- BARRA DE COBRE (40x6mm)
- VITÃO DE TUBO, TUBO COMPARTIMENTO ANTI-CHOCOMM
- ESCALA ENCRUSTADA TIPO 017




DETALHE 3
HASTE DE COBRE – COM INSPEÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	HAISTE DE COBRE	Pç	04
2	TUBO DE CIMENTO 100 X 100 X 100	Pç	04
3	TUBO DE CIMENTO 100 X 100 X 300	Pç	04
4	CABO DE COBRE Nº 50 mm²	M	1000
5	CABO DE COBRE Nº 50	M	04



DETALHE 4 – CONEXÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS A MALHA DE ATERRAMENTO



DETALHE 5

Diagrama de uma caixa de proteção para solda MIG/MAG. O diagrama mostra uma seção transversal da caixa com uma porta aberta à direita. O interior contém uma câmara de proteção com gás e um eletrodo. O gás é injetado através de uma conexão de gás. A porta é fechada por uma dobradiça e um travão. O diagrama é rotulado com "CAIXA DE PROTEÇÃO" e "CAIXA DE PROTEÇÃO".

- [illegible]

HASTE DE COBRE COM CAIXA DE INSPEÇÃO

HASTE DE COBRE - 3 METROS

CABO DE COBRE NÚ ENTERRADO