


1



LISTA DE MATERIAL DO P

- A LÓGICA DO COMANDO NÃO PERMITE FUNCIONAMENTO SIMULTÂNEO DAS BOMBAS.
- DEVERÁ SER VERIFICADA A CORRENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.

A CORRENTE NOMINAL DA BOMBA ADQUIRIDA.

[illegible]