







PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO




ILUMINAÇÃO EXTERNA INSTALADA NO MURO DA ELEVATÓRIA




DETALHE ELETRODUTO 1




PLANTA DE SITUAÇÃO





DETALHE 4 – ALIMENTAÇÃO DO EXAUSTOR DO BIOFILTRO




ENTRADA DE ENERGIA E DETALHE DO ABRIGO DO PAINEL




ENIRADA DE ENERGIA E DE ALHE DO ABRIGU DO PAINEL

[illegible]

VISTA LATERAL – POÇO DE SUCCÃO



DEIALHE 1 - LOCAÇÃO DO QUADRO DE CONTROLE DA ILUMINAÇÃO



DETALHE 2 – TOMADA DE SERVIÇO SEM ESCALA

[illegible]